

## Methanol

بو: بوی مخصوصی به خود	رنگ: بی رنگ	حالت فیزیکی: مایع	CH <sub>3</sub> OH	فرمول شیمیائی:
TWA : 250 PPM	LEL % : 5.5	Boiling point(c) : 81	Flash point(c) : 11	وزن ملکولی: ٣٢
خطرات ویژه: مایع مضر - آتشگیر				

## پیشگیری

## کمک های اولیه

## اثرات

## نوع مواجهه

استفاده از عینک و محافظت های صورت

- سریعاً چشم را با آب فراوان
- بمدت ۱۵ دقیقه شستشو شود.
- بد رمانگاه مراجعه شود.

- تحریکات شدید
- آسیب به بینایی
- کوری

تماس با پوست را به حداقل برسانید.

استفاده از دستکنن PVC

استفاده از لباسهای حفاظتی

- لباسهای آلوئه را خارج کنید.
- محل تماس را با آب فراوان، و صابون بشوینید.
- بد رمانگاه مراجعه شود.

- به صورت کند از طریق پوست
- جذب میشود.

در هنگام کار از خودردن و آشادیدن و سیگار کشیدن خودداری شود.

- شتشوی دهان با آب فراوان
- وادار کردن به استفراغ
- بد رمانگاه اعظام گردد.

- حالت تهوع و استفراغ
- سردد - خواب آلوگن - مستی
- آسیب به بینایی - کوری - مرگ

استفاده از ماسک فیلتر دار

استفاده از دستگاه تنفسی

هوای فشرده (در غلظتنهای بالا)

- منتقال به هوای تازه
- تنفس معمونی در صورت نیاز
- استفاده از اکسیژن طبی

- نشانه های تحریک شدید در مجاري تنفسی

شدیداً قابل اشتعال است. با شعله تقریباً بیرونگ و بدون دود میسوزد.

بخارات آن سنگینتر از هوا است

استفاده از پودر - فوم الکلی - گاز CO<sub>2</sub> - آب بصورت اسپری (مه پاش)

دور از منابع حرارتی، جرقه و الکتروسیسته ساکن در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه نگهداری شود.

در هنگام اطفاء حریق از دستگاه تنفسی استفاده شود.

برای موجودات آبزی مضر است.

خطر تشکیل مخلوط قابل انفجار با هوا بر روی سطح آب دارد.

اجازه ندهید به پساب و یا خاک وارد شود.

حتی الامکان توسط مواد جاذب جذب شود.

## آتشگیری

## اطفاء

## توضیمات

## تأثیر بر محیط زیست

## نهود دفع

